



BIJLAGE: verwijderen asbest behorende bij bewoners informatiebrief

Geachte bewoner,

In de aanloop naar de uitvoering van de werkzaamheden is geconstateerd dat de raamdorpels aan de buitenzijde van de woningen mogelijk gemaakt waren van een asbesthoudend bouw materiaal.

Van uw huurwoning met een bouwjaar van voor 1994 hebben wij door een gecertificeerd onderzoeksbureau steekproefsgewijs de aanwezigheid van asbest in de raamdorpels in kaart laten brengen.

Hieruit is gebleken dat de raamdorpels aan de buitenzijde van asbesthoudend materiaal zijn. Deze worden nu vakkundig door een gespecialiseerd bedrijf verwijderd.

Wat is asbest? Asbest was tot 1993 een veel gebruikt bouw materiaal en populair vanwege de sterke, duurzame en slijtvaste eigenschappen. In 1994 werd asbest door de Overheid verboden, omdat bij verwijdering van asbest of het boren of zagen daarvan gevaarlijke situaties kunnen optreden. Zolang er geen beschadigingen optreden door hak-, zaag- of breekwerk is er geen kans op een risicovolle situatie.

De raamdorpels worden gedemonteerd, ingepakt, afgevoerd en gestort volgens hiervoor geldende wetgeving. Een vergunning hiervoor is reeds afgegeven.

De vaklieden die de sanering uitvoeren dragen altijd beschermende kleding en voorziening omdat zij nu eenmaal dagelijks asbestsaneringen uitvoeren, in diverse omstandigheden. Schrikt u hier dus niet van.

Tijdens de werkzaamheden wordt het gedeelte waar de vaklieden aan het werk zijn tijdelijk afgezet. Hierdoor kan de toegang tijdelijk worden beperkt.

Na de werkzaamheden worden de nodige controles uitgevoerd of alles goed is verwijderd.

We zullen uiteraard proberen om het overlast tot een minimum te beperken.

Met vriendelijke groet,

Huipen
Uw Vastgoed, Onze Zorg